



Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Caso C-2407-661621
Work Order No. W-2407-347433

Technical Service Report

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Numero caso | C-2407-661621 | Numero appuntamento | A-2407-359427 |
| Numero ordine di lavoro | W-2407-347433 | Stato | Completed |
| Tipo di lavoro | CM1950 - REPAIR - REFRIDGE | Responsabile | Edoardo Antonellini |
| Preparata da | Lorenzo Caldieri | PO Number | 33439367 14.10.2024 |

Account Information

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|--|
| Nome account | AZ.OSP.SANTOBONO PAUSILIPON | SAP Account Number | 1457874 |
| Indirizzo spedizioni | VIA DELLA GROCE ROSSA 8 80121 NAPOLI Italy | Indirizzo fatturazione | VIA DELLA GROCE ROSSA 8 80121 NAPOLI Italy |

Contact Information

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Nome e cognome | Ing Ornella De Cristofaro | Telefono | +39 081 220.5822 |
| Email | o.decrisofaro@santobonopausilipon.it | Cellulare | +39 3384940048 |

Asset Details

| | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Asset | CM1950 | Install Base Service Coverage | Fatturabile |
| Numero di serie | 6492 | Data fine garanzia SU | 06/06/2018 |
| SAP Material # | 1491950C3EU | Data fine contratto assistenza | |
| Equipment | 12211207 | | |

Work Details

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Oggetto | A.P. Intervento frigorista post sopralluogo + verifiche di sicurezza elettriche - W-2406-336090 | | |
| Descrizione | Intervento frigorista post sopralluogo | | |
| Data iniziale | 20/11/2024, 09:00 | Data finale | 20/11/2024, 14:00 |
| Symptom | Chamber Cooling - Temperature not reached | | |
| Tipo Attività | CRYOCHAMBER | Dettaglio Attività | CHAMBER |
| Resolution Code | Module / Part Replaced | | |
| Identificazione problema | Workshop Instrument Repair | | |



Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Caso C-2407-661621
Work Order No. W-2407-347433

Risoluzione problema Re installation of the Instrument

Verifica funzionalità Tested the Instrument performance

Si fa presente che essendo presenti nella stanza due criostati è fondamentale che sia garantita la climatizzazione adeguata e costante al fine di preservare il funzionamento corretto delle apparecchiature

Labor and Travel

| Codice Descrizione | Ora iniziale | Ora finale | Durata (ORE) |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Travel-Rate3 | 20/11/2024, 07:00 | 20/11/2024, 08:00 | 1,00 |
| Labor-Rate3 | 20/11/2024, 09:00 | 20/11/2024, 14:00 | 5,00 |
| Travel-Rate3 | 20/11/2024, 14:00 | 20/11/2024, 15:00 | 1,00 |

Parts Consumed

| Prodotto | Product Description | Quantità consumata |
|-------------|--------------------------|--------------------|
| 14047740460 | Valve entry tube | 1,00 |
| 14047130893 | Common dryer | 1,00 |
| 14047746167 | Fan 100-240 V, assy. W62 | 1,00 |
| 14047740463 | E-valve module, assy. | 1,00 |
| 14047743275 | Fan 230V conf. W63 | 1,00 |
| 14047744698 | Solenoid valve V2B512C | 2,00 |

Additional Expenses

| Descrizione | Descrizione | Data | Qtà |
|-------------|-------------|------------|-----|
| Kilometres | | 20/11/2024 | 30 |

Work Order Totals

Tipologia Copertura Assistenza

Fatturabile

Customer Signature

Firma

Firmato da Giuliana Schiano di Cola

Data 20/11/2024, 14:17



Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Caso C-2407-661621

Work Order No. W-2407-347433

Tipo Customer

Leica Signature

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Caldieri", written in a cursive style.

Firmato da Lorenzo Caldieri

Data 20/11/2024, 14:17

Tipo Leica Biosystems