



ALTHEA

INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

AORN SANTOBONO PAUSILIPON

NUM. RICHIESTA: 2024/730/TICK

TIPOLOGIA RICHIESTA: Correttiva

DATA: 06/05/2024 08:08

RICHIEDENTE: INGEGNERIA CLINICA - DE CRISTOFARO

DESCRIZIONE: L'Ingegneria Clinica chiede un preventivo di smontaggio/ trasferimento/ rimontaggio e installazione degli impianti (dal reparto al Centro Ustioni dott. Zamparelli)

ASSET

LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER ARJO HUNTLEIGH GETINGE GROUP RHAPSODY

INVENTARIO TECNICO: A005256

INVENTARIO AZIENDA: 37254 (ROSSA)

MATRICOLA: VEPL00019291

HOSPITAL: P.O. SANTOBONO

BUILDING: P.O. SANTOBONO

UNIT: CENTRO USTIONATI

CODICE CENTRO DI COSTO:

CENTRO DI COSTO:

REPARTO:

Numero intervento: 2024/853/INT

TIPO GUASTO: Altro

GUASTO DOLOSO: No

USO IMPROPRIO: No

STATO INTERVENTO: Concluso

CONCLUSIVO: Si

TIPO LAVORO: Riparazione

ATTIVITÀ SVOLTA

Lavoro di rimontaggio della vasca di lavaggio al centro ustioni. Prot.n 196/0762/HBS del 06/05/2024.

NOTE

In collaborazione con il tecnico Andrea Esposito e Bartolo Dell Aquila. N.B. L allacciamento degli impianti elettrici ed idraulici vengono eseguiti dalla ditta SIRAM.

DATA INIZIO

08/05/2024 09:00

DATA FINE

08/05/2024 11:00

MINUTI LAVORO

0

MINUTI VIAGGIO

0

FIRMA DEL TECNICO
ALFONSO COPPOLA

FIRMA DEL CLIENTE
RESPONSABILE SERVIZIO