



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTOBONO
PAUSILIPON

30414/co

Data 08/03/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

DONAZIONE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 591 del 04/08/23 la AORN SANTOBONO PAUS. ha affidato alla Ditta CONSOL la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0012259	FIOCCHETTI	FRIGORIFERO	LABOR 400	89401
A0012260	MOTIC	MICROSCOPIO	PANTHERA	170146874 110010
A0012261	"	TELECAMERA	MOTICAM 4000	* 4600122
A0012262	ASUS	MONITOR	VE24E	NCLHT J011250
Accessori				
				* 04220067456

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO SIT presso la Struttura: PAUSILIPON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 01/02/24 con bolla nr. 46 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 08/03/24 presso PAUS 2 - SIT sono convenuti i signori:

<u>Y.G. COPPOLA</u>	Incaricato <u>ALTHEA</u>	INV. INGEGNERIA - INV. AZIENDALE
<u>CLAUDIO MAURO</u>	Incaricato <u>DITTA</u>	A0012259 045662
<u>DISSA MASCIO</u>	Incaricato <u>REPARTO</u>	A0012260 045663
	Incaricato _____	

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 12. IL MODELLO E PRODUTTORE DEL MONITOR E' ERRORE SUL DDT.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. [Signature]

Il Consegnatario del bene [Signature]

Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]

Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]

A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON
U.O.S.D. Medicina Trasfusionale
Osp. Pausilipon

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro