



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

**AORN SANTOBONO
PAUSILIPON**

39230/co

Data **27/03/24**

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 398 del 13/09/23 la AORN, ha affidato alla Ditta CARDIOWE la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>POO-12304</u>	<u>CARDIOWE</u>	<u>ELETTROCARD.</u>	<u>ECG 200+</u>	<u>05812305</u>
<u>INVENTARIO AZIENDALE: 045680</u>				

Accessori

UTENTE: nora
PASSWORD: nora
http://192.168.220.107/ecgwebapp/

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO NORA presso la Struttura: PAUSILIPON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 30/10/23 con bolla nr. 5334 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 27/03/24 presso PIANO 1 sono convenuti i signori:

M.G. CORROGA Incaricato ALTHEA ;
AGOSTINO CAUTERUCCIO Incaricato REPARO ;
GIANLUCA MAGLIO Incaricato DITTA ;
Incaricato _____ ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Maria G. Corroga

Il Consegnatario del bene Agostino Cauteruccio **A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON**

Il referente Amm.vo dell'Azienda Gianluca Maglio **U.O.S.D. ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA**

Il Responsabile della ditta fornitrice Maria G. Corroga **REPARO PAUSILIPON**
REP. DOTT. CAUTERUCCIO AGOSTINO
OMCeO NA 30906

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro