

**Mendel**  
Tecnologie Medicali

M. END. EL. SRL  
Sede legale e amministrativa  
Via Della Assistenza, TOSA D'Amara, 45/2  
84018 - Scafati (SA)

C.F. e P.IVA 03015600657  
SDE: SUDM70N

Tel. 081 8561148  
Fax 081 8502158

Mail: mendel@mendel.it  
PEC: mendel@pec.it

Azienda certificata  
UNE EN 9001:2015  
TISI EN ISO 13485:2015  
UNE EN ISO 14001:2015



**Verbale di collaudo**

Data: \_\_\_\_\_ Pagina: 1

Rif. ns. doc. n. **812 del 10/05/2024...**

Spett.le

**AZ. OSPEDALIERA "SANTOBONO - PAUSILIPON"**  
VIA DELLA CROCE ROSSA, 8

80122 NAPOLI ( NA ) ( IT )

**Oggetto: Certificato di collaudo ed accettazione**

In data odierna alla presenza di:

dr.ssa Fisichella Stefania x S.O. Urologia  
sig. Russo x Mendel

è stato effettuato il verbale di collaudo, in accordo con le normative vigenti (CEI EN 62353)  
Si è provveduto alla constatazione di quanto segue:

- alla verifica che quanto ordinato sia corrispondente a quanto consegnato
- all'installazione a regola d'arte
- alla consegna delle dichiarazioni CE
- alla consegna dei manuali d'uso
- all'addestramento del personale utilizzatore

Articolo	Descrizione	Quantità	Lotto	Scadenza	Matricola
26606BCA	R.(ORDCL) VS. RIF. MAIL DEL 18.03.2024  INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE  TIPCAM 1 RUBINA, 30° OPAL1 NIR/ICG 4K 3 D - STORZ  Rif.offerta n.: 65 del 19/01/2024  - SALDO VS ORDINE	n. Pz	1 1		4159003

**DATI GESTIONALI**

Titolo di possesso: Riparazione  
Durata garanzia: \_\_\_\_\_ Data inizio: \_\_\_\_\_ Data fine: \_\_\_\_\_  
Periodicità manutenzione: \_\_\_\_\_

**ESITO GENERALE COLLAUDO DI ACCETTAZIONE**

Positivo  Negativo

Referente M.END.EL. SRL: [Signature]  
Referente U.O. : xos [Signature] **A.O.R.N. Santobono-Pausilipon**  
**C.O. CHIRURGIA UROLOGICA**  
Referente servizio tecnico: \_\_\_\_\_





**Mendel**  
Tecnologie Medicali


**MEND.EL.srl**  
Sede legale e amministrativa  
Via Della Resistenza, T.S.A. Demaria, 63/2  
24012 - Scafati (SA)

C.E. e P.IVA 05015600657  
BUL 620847061

Tel. 081 8561148  
Fax 081 8502158

Mail: mendel@mendel.it  
PEC: mendel.srl@pec.it

Azienda certificata  
UNI EN 9001:2015  
UNI EN ISO 13485:2015  
UNI EN ISO 14971:2015



**Verbale di collaudo**

Data: \_\_\_\_\_ Pagina: 1

Rif. ns. doc. n. **813 del 10/05/2024...**

Spett.le

**AZ. OSPEDALIERA "SANTOBONO - PAUSILIPON"**  
VIA DELLA CROCE ROSSA, 8

80122 NAPOLI ( NA ) ( IT )

**Oggetto: Certificato di collaudo ed accettazione**

In data odierna alla presenza di:

Dr.ssa Liguori Mariagrazia x Santobono  
sig. Russo x Mendel

è stato effettuato il verbale di collaudo, in accordo con le normative vigenti (CEI EN 62353)  
Si è provveduto alla constatazione di quanto segue:

- alla verifica che quanto ordinato sia corrispondente a quanto consegnato
- all'installazione a regola d'arte
- alla consegna delle dichiarazioni CE
- alla consegna dei manuali d'uso
- all'addestramento del personale utilizzatore

Articolo	Descrizione	Quantità	Lotto	Scadenza	Matricola
TH121	R.(ORDCL) VS. RICHIESTA N. 1982/2023 DEL 19.12.2023  IMAGE1 S 4U RUBINA, OPAL1 NIR/ICG	Pz	1		P0037466-K

**DATI GESTIONALI**

Titolo di possesso: Riparazione importo zero  
Durata garanzia: \_\_\_\_\_ Data inizio: \_\_\_\_\_ Data fine: \_\_\_\_\_  
Periodicità manutenzione: \_\_\_\_\_

**ESITO GENERALE COLLAUDO DI ACCETTAZIONE**

Positivo  Negativo

Referente M.END.EL. SRL: \_\_\_\_\_  
Referente U.O.: Mariagrazia Liguori  
A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON  
CAMERA OPERATORIA  
NCH-OFT-ORT  
COORDINATRICE  
Referente servizio tecnico: Mariagrazia Liguori

